

Sanierung der Sanitarobjekte in der Grundschule "Jovan Cvijić" Banja Luka

TRF-Projekt
RC Banja Luka Gloria
Club-Ausschuss:
Branka Milošević, Prasidentin 2014/15
Brankica Milojević, Prasidentin elect 2015/16
Amira Źmirić, Past-Prasidentin 2010/2011, TRF-Clubbeauftragte

Partnerclubs:
RC Wien-Donau
RC Bruck/Mur
RC Vienna-International

Club-Ausschuss:
Banja Luka, 2. 3. 2015

Projektvorbereitung:
Doz. Dr. Brankica Milojević
Doz. Dr. Amira Źmirić
Mag. Biljana Jovetić-Bušinoska

ENTWURF DES GLOBAL-GRANT-PROJEKTES

(innerhalb des TRF-Schwerpunktes "Wasser und Hygiene")

Das Thema Wasser gehort zu den wichtigen Schwerpunktthemen bei Rotary International. Dies ist auch in Bosnien-Herzegowina ein Thema, das man jedenfalls mit dem nicht zufriedenstellenden Zustand der Sanitarobjekte in zahlreichen bosnisch-herzegowinischen Grundschulen in Verbindung bringen sollte. Unsere Stadt, Banja Luka, ist hier leider keine Ausnahme. In der Stadt und im engeren und weiteren Umkreis gibt es viele Grundschulen, deren Sanitarinstallationen unbedingt einer Reparatur bedurften. Darunter befindet sich auch die Grundschule „Jovan Cvijić“, Banja Luka, deren Hauptgebaude in den 1960er Jahren errichtet wurde. Diese Schule besuchen momentan 680 Schuler. Die Toiletten des Hauptgebaudes sind das Objekt der derzeit geplanten Sanierung. In diesem Zusammenhang ist es wichtig festzuhalten, dass dieses Gebaude seit seiner Erbauung nicht renoviert und saniert wurde.

Die Toiletten und die gesamten Sanitarobjekte entsprechen nicht dem Mindeststandard im Hinblick auf hygienische Anforderung in Schulobjekten. Deshalb ist es unnotig zu erwahnen, dass die Gesundheit der Schulkinder sehr gefahrdet ist. Außerdem ist es auch nicht moglich, diese Objekte angemessen sauber zu halten. Laut Außerungen der Schuler und ihrer Eltern haben besonders die Schuler der unteren Klassen (1–5) eine Abneigung gegen die Benutzung dieser Raume.

Die Objekte der Sanierung waren vier Sanitarblocke, und zwar:

Der Sanitarblock im Erdgeschoss (Typ 1)

Der Sanitarblock im ersten Stockwerk (Typ 1)

Der Sanitarblock im ersten Stockwerk (Typ 2, Urinale)

Der Sanitarblock im Erdgeschoss (Lehrertoiletten, Damen- und Herrentoiletten)

Notwendige Sanierungsarbeiten:

Die Installationsrohre in den Sanitärblöcken und die Bodenbeläge, die völlig ruiniert sind; die Kacheln sollten ausgetauscht werden, weil sie meistens schon zerbrochen sind und notdürftig verklebt wurden.

Die Toiletten, WCs und Waschbecken sind in sehr schlechtem Zustand.

Die Holztüren am Eingang zu den Toiletten oder am Eingang zu den WC-Kabinen sind völlig kaputt.

Außerdem sollten die folgenden Arbeiten durchgeführt werden:

Die Sanitärräume sollten gestrichen werden.

Die Elektroinstallationen sollten ebenfalls repariert werden.

Toilettenpapierträger, Spiegel, Stecker usw. sollten ausgetauscht werden.

Projekt-Konto:

IBAN: BA395620998124955719

**Gloria udruženje ženski rotari klub — projekti Banja Luka
Kralja Petra I Karadorđevića 97, 78000 Banja Luka, RS BiH**

Swift code: RAZBBA22

NLB Razvojna banka a. d.

Milana Tepića br. 4, 78000 Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

For following currency(ies):

EUR, USD, AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HRK, HUF, JPY, NOK, SEK

Swift code: LJBAS12X

NOVA LJUBLJANSKA BANKA D. D.

Ljubljana, Slovenia

Für mögliche Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt: Amira Žmirić, TRF-Clubbeauftragte, zmiric@inecco.net
amira.zmiric@efbl.org